



緑線: 実際の再断線です。  
赤点線: 窓の範囲を現した線です。  
黄色点線: 実際の縫製個所です。

1. 製品全体に印刷を入れる場合、ヌリタシを含め、すべての黒色の箇所一杯にデザインを配置してください。
  2. ただし表の窓の箇所は、赤点線までのデザイン配置でも問題ありません。
  3. 製品仕上がり時に縫製されると問題のあるデザインは、黄色点線の内側に2mm以上のスペースをあけて配置してください。
- ※縫製されても良いデザインは、黄色点線にデザインが被っていても問題ありません。